

БАКУУММЕТРЫ CBVAC

Вакуумметр



Оборудование

Вакуумметр для измерения давления и контроля режима вакуумирования. Применение в составе вакуумных систем, технологического оборудования и лабораторных установок. Вакуумметр. Вакуумметр или преобразователь давления используется для контроля остаточного давления в камере или линии. Точность измерения зависит от диапазона, типа датчика, газа и условий монтажа. Публичная таблица характеристик формируется только для параметров, которые удалось однозначно сверить с исходными материалами производителя. Принцип работы определяется конструкцией изделия и должен уточняться по паспорту или техническому описанию производителя.

[Открыть карточку на cbvac.org](#)

Заказ и техническая консультация: info@cbvac.org

Технические характеристики

Категория	Вакуумметры CBVAC
-----------	-------------------